



mato



Eerste hulp bij Error 0 in het display.

Error 0 kan meerdere problemen zijn. 90% van de problemen zit in het brandstoffilter, de overige problemen kunnen een verstopte nozzle of te weinig ventilatie zijn.

- **Neem altijd bij werkzaamheden de stekker uit het stopcontact!**
- 1. **Controleer altijd eerst het Brandstoffilter op vuil.**
 - Neem het deurtje eruit, door de pen naar beneden te trekken. (zie groene pijl)
 - Schroef de boutjes los met een ster schroevendraaier en neem de groen gearceerde plaat weg.




- Achter de plaat vindt u een rubberen stop, met 3 slangetjes.
- Neem de slangetjes los
- Haal de rubberen stop uit de brandstoftank.
- Deze kunt u met de juiste beweging uit de tank halen
- Aan het einde van de aanzuigbuis zit het brandstof filter, indien deze donker gekleurd is, is deze dicht geslipt met vuil.



mato



- Wij raden aan altijd het filter te vervangen, indien u niet over een filter beschikt dient u deze schoon te maken / schoon te schrapen, **LET OP:** bij het schoonmaken kan er vuil aan het binnenkant van de filter komen, welke uiteindelijk uw nozzle kan vervuilen, en uiteindelijk de nozzle verstopt kan raken.
- Het is belangrijk om de brandstoftank te controleren op vervuiling, als deze heel troebel is, of er ligt vuil op de bodem kan dat de oorzaak van de vervuiling zijn. Het makkelijkste is om met een licht in het gat te schijnen zodat u in het andere gat kunt kijken voor vervuiling.
- Plaats vervolgens alle onderdelen weer netjes terug.





mato

2. Ventilatie kan ook een oorzaak van het probleem zijn, Dat betekent dat er te weinig zuurstof is, waardoor er geen goede verbranding is. Als de heater onder een laag plafond is geplaatst kan het voorkomen dat de lucht uit de uitlaat weer door de heater wordt opgenomen, in deze lucht zit onvoldoende zuurstof voor een goede verbranding. Wij adviseren altijd voldoende te ventileren.
3. Indien punt 1 en 2 niet voldoende geholpen heeft kan ook de nozzle verstopt zitten. Dan raden wij aan om service uit te (laten) voeren. Een service kit is bestelbaar op onze webshop.

Wij wensen u veel succes met het oplossen van de E0 storing!